Q5K-SKR-001-014 / 016 SKR-001-014-M01



マフラー(メガホン・ショート) 組付·取扱説明書

適応機種 SR400 キャブレター車 (2001~2008年:3HTC~S)

工数: 0.2h

はじめに

ひお客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書 をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方(販売店、整備業者)が組み付けることを前提として おります。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますの で、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管し てください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

▶販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

要 **点** 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

| | | | | 部 品 | |
|-----|-------|---|--------------|-----|------------|
| No. | 品 | 名 | 部品番号 | 数量 | 備考 |
| 1 | マフラー | | | 1 | |
| 2 | ガスケット | | 3GW-14714-00 | 1 | マフラー①に組付済み |
| 3 | バンド | | 2J2-14788-01 | 1 | マフラー①に組付済み |
| 4 | ストッパー | | 1A0-27114-00 | 1 | マフラー①に組付済み |

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

- ◆キット以外の部品は、スタンダード車の部品を再使用します。
- 取り外した部品で再使用しない部品は、スタンダードに戻すときに必要となりますので大切に保管してください。

み 付 け I 前

本製品はSR400 キャブレター車(3HTC~S)専用です。SR400 FI車(3HTR~)には装着できません。

▲ 警告


- ガソリンや燃えやすいものなどの近くで作業しないでください。火災の原因になります。
- エンジン停止後のマフラーやエンジンは、非常に高温になっています。作業する前に、車両周辺の状況を確認し、周り の人や動物に十分注意をして作業してください。触れると火傷をする恐れがあります。

注意

適応機種以外に装着しないでください。また、本製品の分解、加工、改造はしないでください。製品本来の性能や機能 が損なわれ、故障の原因となります。

▲ 警告

- 平坦な場所で車両が倒れないように固定してから作業を始めてください。
- エンジン停止後は、マフラーやエンジン各部が非常に熱くなっていますので、絶対に触らないでください。火傷をする 恐れがあります。マフラーやエンジンが十分に冷えてから、作業を始めてください。
- 1.スタンダード車のマフラーを取り外します。 □
- 2.下記のように、マフラー①を組み付けます。



取扱上のご注意

▲ 警告

- 組付後と走行前に、各組付部に緩みやガタつきがないか確認し、定期的にボルトやナットの増締めをしてください。また、マフラーと車体各部が干渉していないかを確認してください。走行中に部品が緩んだり外れたりすると、思わぬ事故につながる恐れがあります。
- 走行中に異常を感じたときは、直ちに安全な場所に停車して異常箇所を点検してください。思わぬ事故につながる恐れがあります。

注意


洗車時、マフラーの中に水を入れないでください。マフラーの中に水がたまると始動不良やサビの発生などの原因になります。

●製造元

サクラ工業株式会社

静岡県浜松市東区半田町18番地

●販売元 商品に関するお問い合わせ





〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX.053-443-2187