



ドレスアップフレーム 組付・取扱説明書

適応機種
DS250

はじめに

工数：0.3h

お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい組付方法及び注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

警告 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

注意 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

要点 正しい取付方法や、作業上のポイントを示してあります。



ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

構成部品

No.	品名	部品番号	数量	備考
①	ドレスアップフレーム		1	
②	ホーンステー		1	
③	六角ソケットボルト		4	M10 × 45mm
④	フランジボルト		1	M8 × 16mm
⑤	フランジナット		1	M8

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

要点

- キット以外の部品は、スタンダード車の部品を再使用します。
- 取り外した部品で再使用しない部品は、スタンダードに戻すときに必要となりますので大切に保管してください。

組付方法


警告

平坦な場所で車両が倒れないように固定してから作業を始めてください。

要点

リアブレーキワイヤーを緩めると作業しやすくなります。


1. スタンダード車のフットレストを固定しているボルトを取り外します。☐
2. スタンダード車のホーンをホーンステーごと取り外します。☐



- 3.スタンダード車のボルト④とキットのフランジナット⑤で、ホーンステー②と取り外したホーンステーを組み付けます。
- 4.ドレスアップフレーム①を車両の組付位置に置き、ホーンステー②をドレスアップフレーム①と車両の間にはさんで、フランジボルト④で固定します。
- 5.ドレスアップフレーム①を、取り外したフットレスト・ストッパーといっしょに六角ソケットボルト③で組み付けます。

注意

スピードメーターケーブルがフレームの下を通るように組み付けてください。ケーブルがフレームの上にあると、ハンドルを左右にきったときにケーブルがこすれ、破損する恐れがあります。



※イラストは車両左側ですが、右側も同様に組み付けます。

警告

リアブレーキワイヤーを緩めた場合は必ず締め直してください。緩めたまま走行すると、思わぬ事故につながります。

取扱上のご注意

警告

組付後と走行前に、各組付部に緩みやガタつきがないか確認し、定期的にボルトの増締めをしてください。走行中に部品が緩んだり外れたりすると、思わぬ事故につながる恐れがあります。

注意

メッキ部分は放置すると錆が発生する場合があります。表面のワックスを切らさないように定期的にお手入れをしてください。

要 点

メッキ部分のお手入れにはヤマルーブ 180 クリーナー&ワックス (90793-40063) をお勧めします。

安全に関するご注意

商品を正しくお使いいただく為、ご使用前に必ず取扱いの注意事項をご確認ください。ご不明な点は販売店にお問合せ下さい。

●商品に関するお問い合わせ



やめよう、
バイクの不正改造。
正しく乗るから、バイクは楽しい。

インターネットホームページ
<http://www.ysgear.co.jp/>

株式会社ワイズギア



0570-050814

オープン時間 月曜～金曜(祝日、弊社所定の休日を除く)
9:00～12:00 13:00～17:30
①一般の認定販売店の場合、全国一律市内電話料でご利用いただけます。
②IP電話や国際電話の対応は行っていません。

●商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品は予告無く販売を終了させていただいた場合があります。●カスタムパーツ装着の場合、オートバイ本体のフレーム及びメカカーブピスを毀傷されることがあります。●ヤマハ発動機統合システムの中でISO14001を認証取得しました。

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX.053-443-2187



ISO14001 認証取得