


2015 MCカタログ正誤表

2015/7/15

No	ページ	P/No	商品	誤記・追加内容	訂正・追加内容	価格誤記情報			
						誤記税込 (8%)	誤記 本体	正 税込 (8%)	正 本体
1	12	Q5K-YSK-078-E06	ナックルガード('15 ダークグレー)	品番誤記	正: Q5K-YSK-078-E07				
2	12	Q5K-YSK-078-E07	フットシールド('15 ダークグレー)	商品設定なし	2015ダークグレー-DNMNカラー設定なし。(開発中)				
3	14	Q5K-MTC-002-133	トップケースプレート	価格誤記	価格修正→		20,400		16,800
4	15	Q5K-MTC-001-456	FJR ハイウインドシールド	価格誤記	価格修正→		56,760		56,700
5	26	Q5K-YSK-003-G**	シングルシートカウル各種	09~13モデル対応	09~14モデル対応				
6	29	Q5K-YMJ-004-239	ヨシムラ R77Jサイロン 110-388-5W50	品番誤記	正: Q5K-YMJ-004-243(カーボンエント)				
7	29	Q5K-YMJ-004-240	ヨシムラ R77Jサイロン 110-388-5W20	品番誤記	正: Q5K-YMJ-004-244				
8	29	Q5K-YMJ-004-241	ヨシムラ R77Jサイロン 110-388-5W80	品番誤記	正: Q5K-YMJ-004-245				
9	29	Q5K-YMJ-004-241	ヨシムラ R77Jサイロン 110-388-5W80B	品番誤記	正: Q5K-YMJ-004-246				
10	51	Q5K-EPR-001-119	エアロスクリーン	品番誤記	正: Q5K-EPR-001-126				
11	53	Q5K-YSK-081-P01	MT09TRATレーサー ローシート	品番と価格誤記	正: Q5K-YSK-085-G02。価格修正→	29,160	27,000	27,000	25,000
12	55	90793-64285	バイクカバー-Gタイプユーロツアラー	MT09TRACERには装着不可(前輪隠れない)	Gタイプ 2L(90793-64281)が可能。注: ケース類は装着したままでは被りません。				
13	60	Q5K-YSK-081-R01	フライスクリーン スモーク	品番誤記	正: Q5K-YSK-083-R01				
14	64	Q5K-YSK-083-Y01	MT07 ナビステー	画像間違え	正画像: 				
15	85	Q5K-DAY-076-652	カスタムシート取り付けキット	品番誤記	正: Q5K-DAY-075-652				
16	141	Q5K-DAY-091-003	BOLT用50Bハンドル	ABS車に装着不可。	ABS車には装着できません。				
17	143	Q5K-YSK-079-E07	BOLT エンジンガード	BOLT Cには装着不可。	BOLT Cには装着できません。				
18	223	Q5K-YSK-069-J01~J05	ユーロフットパネル(各色)	「※2015(2PW)IRON/TMAXには取り付け不可」と記載	取付可能のため注意書き削除。				
19	231	Q5K-PRT-839-261	MRAツリングスクリーン クリア	品番誤記	正: Q5K-YSK-839-278				
20	231	Q5K-YSK-839-278	MRAツリングスクリーン スモーク	品番誤記	正: Q5K-PRT-839-261				
21	271	Q5K-YSK-063-Y03	グリップヒーター II スクーター2	「* 取り付けには別途ワイヤーリードが必要です」と記載。	MAJE Sには別ワイヤーは必要ありません。				
22	272	Q5K-YMJ-004-223/225	マジエS ヨシムラマフラー	品番と価格誤記	正: Q5K-YMJ-004-024。価格修正→	69,120	64,000	77,760	72,000
23	277	Q5K-YSK-055-E**	ETC関連商品	誤掲載	ETC関連削除(原付2種に付きETC対象外)				
24	286	Q5K-RYN-Y01-011	大型リアキャリア	誤掲載	該当品番削除				
25	296	Q5K-RYN-Y01-001	大型リアキャリア	XC125E(アグストリート)装着不可。	CE50JOG専用				
26	303		大型リアキャリア	YA100(グラントアグニス)装着不可。					
27	318		大型リアキャリア	XC50(VINO)装着不可。					
28	325		大型リアキャリア	汎用タイプではない為、旧車スクーター装着不可。					
29	328	Q5K-RIN-Y01-002	大型リアバスケット	注意書き追加。	* BX50Nには装着出来ません				
30	330	Q5K-YSK-063-Y13	グリップヒーター2スクーター2	取付工数誤記: (取付 0.7h)	正: (取付 0.8h)				

2015 MCカタログ正誤表

2015/7/15

No	ページ	P/No	商品	誤記・追加内容	訂正・追加内容	価格誤記情報			
						誤記税込 (8%)	誤記 本体	正 税込 (8%)	正 本体
31	494	Q5F-YSK-010-***	YAT30K MOTOコンビグローブ	商品写真のブラックとブラウンが逆に なっている。品番の表記は正しい	商品写真のブラックとブラウンが入れ替わっ ております。				
32	533	Q3F-PMJ-034-	PUMA 250	部品番号 & 表誤記	「250」と「オンルートミッド2」の部品番号 & 表の 入れ換え				
33	533	Q3F-PMJ-476-	PUMA オンルートミッド2	部品番号 & 表誤記	「250」と「オンルートミッド2」の部品番号 & 表の 入れ換え				
34	628	Q5K-YSK-083-Y01	MT07 ナビステー	画像間違い	正画像: 				
35	631	Q1G-IYN-001-176	液晶保護フィルムGPSmap62系(2枚入)	掲載誤記	メーカー完売				