



冬でもバイクに
乗る派

指先・手の暖かく強い味方 / グリップウォーマーで手元を防寒!

真冬の通勤・通学やツーリングをする人にとって、特に凍えてしまう指先や手の防寒は大切。
ハンドル周りの操作に大切な手元を暖めるグリップヒーターやグリップウォーマー。
その効果をデジタル温度計を使い実際に検証してみました!



外気温21.4°Cの条件下で測定。



赤外線放射温度計を使い、グリップヒーターの温度を測定。



MT-09TRAで検証

グリップウォーマーOFF時





グリップウォーマーOFFの状態では
外気温とほぼ同じ22.2°C

グリップウォーマーON時【3段階のMAX設定で検証】



3,000rpmで
55.7°Cをマーク



MT-09TRAのグリップウォーマーは、車両に装備されたスイッチで操作でき、メーター内でステータスが確認できる。低、中、高の3段階に切替でき、それぞれの温度設定を10段階の中からあらかじめプリセットしておく。



グローブを装着してハンドルを握った状態でのグリップ表面温度は56.1度に達した。



グリップウォーマー対応 グローブならさらに快適!

グリップウォーマーの使用を考慮し、掌側の仕様を最適化したグローブもある。掌に温度センサーをつけて、同条件下で温度計測してみると...

標準仕様のウィンターグローブ

剛健さと素朴な質感が魅力の ハリスツイードのグローブ

YAG47 ハリスツイードグローブ 9,288円(本体価格8,600円)

- パーツNo. 90792-G010□ グレー 90792-G025□ ダークブルー 90792-G026□ NVヘルンボーン
- サイズ / M, L, LL, WM, WL (M=M, L=L, LL=X, WM=P, WL=Q)
- 素材 / 甲側:ハリスツイード(ウール100%)・ヤギ革 掌側:ヤギ革 防水ライナー:HIPORA(防水・透湿)



グリップウォーマーの
効果は十分にあるが
CTXツーリンググローブ
ほどではない!

グローブ内
温度

40.6°C

グリップウォーマー対応グローブ

防寒防水性能を極めた ウィンターツーリンググローブ

YAG49 CTX ツーリンググローブ 8,856円(本体価格8,200円)

- パーツNo. 90792-G021□ ホワイト 90792-G022□ レッド 90792-G023□ ネイビー 90792-G024□ ブラック
- サイズ / S, M, L, LL, 3L (S=W, M=M, L=L, LL=X, 3L=3)
- 素材 / 甲側:ナイロン, ポリエステル, ヤギ革, 合成皮革 掌側:人工皮革(アマール, ナイロン) 防水ライナー:CTXライナー



グリップウォーマー
使用時の熱伝導が
最適化されて
快適な温かさに!

グローブ内
温度

43.0°C

※テストは編集部独自の手法によるものであり、特定条件での製品の性能を保証するものではありません。車両の仕様上、特殊な条件下で実験しています。絶対にまねしないでください。グリップウォーマーの最大能力で実験しています。記事の条件で使用すると、やけどします。実際のご使用時にはご自身で適切な温度調整を行ってください。

GRIP HEATER 2 LINEUP

YAMAHA グリップヒーター-2 ラインナップ

バッテリー電圧保護監視システムつきだから安心。別売ワイヤーリードで車両配線加工不要!



3LEDインジケーターを採用し、5段階の温度調整が可能。



点滅でバッテリーの電圧低下も知らせてくれる。



グリップヒーター-2 スポーツ130



取付にはワイヤーリードが必要です。

グリップヒーター-2 スポーツ120



取付にはワイヤーリードと一部車種にはブラケットM8が必要です。

グリップヒーター-2 スクーター-2



グリップウォーマー MT-09TRA

Q5K-YSK-085-Y01
23,760円(22,000円)

車種専用グリップヒーター。車体から出ているカブラーにつなげることで、車両のスイッチで操作することが可能となり、メーター内にグリップヒーターのステータスが表示されるようになります。(取付0.5h)



ワイヤーリード スポーツ

スポーツ120/130を主にスポーツ車に装着する場合に必要です。



ワイヤーリード ビッグスクーター

スポーツ120をTMAX(4B5、59C)、グランドマジエスティ250/400、マジエスティ(4D9)、マグザム、トリシティに装着する場合に必要です。



ワイヤーリード XP500 (2PW)

スポーツ120をTMAX530'15~(2PW)に装着する場合に必要です。



ワイヤーリード XC125X/XC125E

スポーツ120をMAJESTY S(XC155)、シグナスXF'07~(28S)アクシストリート(41D)に装着する場合に必要です。※スクーター2装着の場合は必要ありません。

ブラケットM10

スポーツ120/130キットに含まれているブラケットの補修品。

ブラケットM8

スクーターキットに含まれているブラケットの補修品。スポーツ120をMAJESTY S(XC155)、シグナス(28S)、アクシストリート(41D)に装着する場合に必要です。※スクーター2装着の場合は必要ありません。

グリップヒーター-2 価格表

	商品名	品番	価格(本体価格)	備考
キット	スポーツ130	Q5K-YSK-063-Y01	19,440円(18,000円)	●ステンレス板発熱体を採用し、速熱性やヒーター強度を向上しました。●3LEDインジケーター付コントロールスイッチを採用し、5段階の温度調整が可能。●バッテリー電圧保護監視システムは電圧の低下時にグリップヒーターへの電源の供給を自動的にカットします。システム作動時はLEDの点滅で知らせます。●スポーツ120/130(ヒーター全周タイプ)は消費電力28W、スクーター(ヒーター半周タイプ)は消費電力18W。
	スポーツ120	Q5K-YSK-063-Y02	18,360円(17,000円)	
	スクーター-2	Q5K-YSK-063-Y13	16,200円(15,000円)	
ワイヤーリード他	ワイヤーリード スポーツ	Q5K-YSK-063-Y04	1,080円(1,000円)	グリップヒーター-2 スポーツ120/130を主にスポーツ車に装着する場合に必要
	ワイヤーリード ビッグスクーター	Q5K-YSK-063-Y05	864円(800円)	グリップヒーター-2 スポーツ120をTMAX(4B5)、グランドマジエスティ250/400、マジエスティ(4D9)、マグザム、トリシティに装着する場合に必要
	ワイヤーリード XP500(2PW)	Q5K-YSK-001-U49	1,080円(1,000円)	グリップヒーター-2 スポーツ120をTMAX530'15~(2PW)に装着する場合に必要
	ワイヤーリード XP500(5VU)	Q5K-YSK-063-Y06	1,296円(1,200円)	グリップヒーター-2 スポーツ120をTMAX ~'07(5VU、15B)に装着する場合に必要
	ワイヤーリード XC125X(28S)/XC125E(41D)	Q5K-YSK-063-Y07	864円(800円)	グリップヒーター-2 スポーツ120をMAJESTY S(XC155)、シグナスXF'07~(28S)アクシストリート(41D)に装着する場合に必要
	ワイヤーリード スポーツ2	Q5K-YSK-001-U48	1,080円(1,000円)	グリップヒーター-2 スポーツ120をNMAX125iに装着する場合に必要
	ブラケットM10	Q5K-YSK-063-Y08	864円(800円)	スポーツ120/130キットに含まれているブラケット。10mmミラー用
ブラケットM8	Q5K-YSK-063-Y09	864円(800円)	スクーターキットに含まれているブラケット。8mmミラー用。スポーツ120をMAJESTY S(XC155)、シグナス(28S)、アクシストリート(41D)に装着する場合に必要	
補修品	チューブスロットルガイド(スクーター用)	Q5K-YSK-063-Y10	540円(500円)	スクーターキットに含まれているチューブガイド補修品
	グリップバンド	Q5K-YSK-063-Y12	540円(500円)	グリップヒーター-2キットに含まれているグリップバンド補修品(各キット共通)
	ヒーター-2(RH)スポーツ130	Q5K-YSK-063-Y25	6,480円(6,000円)	スポーツ130キットに含まれているグリップの補修品
	ヒーター-2(LH)スポーツ130	Q5K-YSK-063-Y26	6,480円(6,000円)	
	ヒーター-2(RH)スポーツ120	Q5K-YSK-063-Y23	5,832円(5,400円)	スポーツ120キットに含まれているグリップの補修品
	ヒーター-2(LH)スポーツ120	Q5K-YSK-063-Y24	5,832円(5,400円)	
	ヒーター-2(RH)スクーター	Q5K-YSK-063-Y21	4,536円(4,200円)	スクーターキットに含まれているグリップの補修品
	ヒーター-2(LH)スクーター	Q5K-YSK-063-Y22	4,536円(4,200円)	
	ヒーター-2 コントロールSW	Q5K-YSK-063-Y27	5,400円(5,000円)	各キット共通のコントロールスイッチ補修品
	ヒーター-2 エンドキャップ	Q5K-YSK-063-Y28	432円(400円)	スポーツ120、スクーターキットに含まれているエンドキャップ補修品(1個入り)
	ヒーター-2 補修 チューブガイドBK	Q5K-YSK-063-Y14	540円(500円)	125cc用
チューブガイド 2UJ	Q5K-YSK-063-Y17	270円(250円)	トリシティ125、YZF-R25用	
ヒーター-2 スクーター-2補修 配線	Q5K-YSK-063-Y15	2,700円(2,500円)		

グリップヒーター-2 車種別適合表

Q5K-YSK-□□□□-□□□ □ ※ご注文の際は、該当の品番を末尾に入れて下さい。

名称	品番末尾				グリップヒーターキット				別売りワイヤーリード					別売り ブラケット	別売り チューブガイド		
	車種	年式	機種コード	工数(h)	スポーツ 130	スポーツ 120	スクーター 2	ワイヤー リード スポーツ	ワイヤー リード ビッグ スクーター	ワイヤー リード XP500 (5VU)	ワイヤー リード XP500 (2PW)	ワイヤー リード XC125 X/E	ワイヤー リード スポーツ2	ブラケット M8	チューブ ガイド BK	チューブ ガイド 2UJ	
					063- Y01	063- Y02	063- Y13	063- Y04	063- Y05	063- Y06	001- U49	063- Y07	001- U48	063- Y09	063- Y14	063- Y17	
スポーツ	VMAX	'09~'16	2S37,T,V,2CEF,K,P	0.9		○		○									
	MT-01	'05~'09	5YU1,3,4,8,H,M,R	0.9		○		○									
	FJR1300/A/AS	'06~	3P6□/2D2□/1CY□/1DA□ 1MC□/1MD□	※5													
		'01~'05	5JW1,4,A,G,N/5VS1,7,D	0.9	○				○								
	XJR1300/C	'00~'15	5EA9,G,P,R,S 5UX1,2,3,4,5,6,7,8,9,B,C,D,E,F,G,H,K 2PN1	0.9		○			○								
		'10~'14	14BH,L,N/1KB3,7,D,G,N,Y/2SG9	1.2		○			○								
	YZF-R1	'09~'14	45B1,2,3,4,5,6	1.2		○			○								
		'07~'08	4C8□	装着不可													
		'04~'06	5VY3,6,C,K,N/4B16	1.2		○			○								
	FZ1/FZ1 FAZER	'08~'14	2D1A,X/1EC7,8/3C3G,W 1CA8,J,N,T,U,V/2DV2,7,8	1.0		○			○								
		'06~'07	3C36,F	1.0		○			○								
	MT-09/A	'14~'15	1RC8/2DRC,M	1.0		○			○								
	MT-09 TRACER	全て	全て	※4													
	XSR900	'16~	B907,B	1.0		○			○								
	TDM900/A	'03~'10	5PS4,6,8,A,C,E,G,H,K 2B01,4,5,7,8	0.7	○				○								
	FZ8/FAZER8	'11~'15	39P1,6,L,T/42P1,4,A,E,G,N 1BD1,2,4,6,8,A/59P2,5,6,9	1.0		○			○								
	MT-07/A	'14~'15	1WS3/1XB4,G	1.1		○			○								
	YZF-R6	'06~'10	2C07,A,H/13S6,7,9,G,K,T	1.0		○			○								
	FZ6 FAZER S2	全て	全て	装着不可													
	XJ6	全て	全て	装着不可													
	SR400	全て	全て	装着不可													
	XJR400R	'01~'07	4HME,F,G,H,J,K,L	0.8		○			○								
	YZF-R3/A	'15~'16	B021,9	1.0		○※2,※3			○								○
	MT-03	'16	B051	1.0		○※3			○								○
YZF-R25/A	'15~'16	1WD2,6,8/2WD1,3	1.0		○※2,※3			○								○	
MT-25	'16	B042	1.0		○※3			○								○	
クルーパー	BOLT (XVS950CU/A)	全て	全て	装着不可													
	BOLT C Spec (XVS950CR)	'15	B336,9	1.0		○		○									
	DS4/DSC4	全て	全て	装着不可													
DS250	'00~'15	5KR1,4,7,B,D,F,G,J/19D1,2,3,4,5,6,7	装着不可														
オフロード	XT1200Z/ZE	全て	全て	※5													
	WR250R/X	'07~'16	3D71,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F,G	0.7		○		○									
	SEROW	'05~'16	3C51,2,3,4,5,6,7,C,M,S,Y/1YB9,A,F,L,N	0.7		○		○									
	XT250X	'06~'08	5C11,2,3	0.7		○		○									
	TRICKER	'04~'14	5XT1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B	0.7		○		○									
		'15	2PW6,F	1.0		○					○						
ビッグスクーター	TMAX530	'12~'14	59C1,2,8,9,E,F,G,H,L,V,W,X,B232	1.0		○		○									
		'08~'11	4B53,R,S/1UD1,2	1.0		○		○									
	TMAX	'05~'07	5VU3,9,D/15B7,8	0.6		○			○								
	GRAND MAJESTY400	'04~'11	5RU9,M,S,V/34B7,K	1.0		○		○									
	GRAND MAJESTY250	'04~'07	5RU1,6	1.0		○		○									
	MAJESTY [4D9]	'07~'14	4D91,4,5,6	1.0		○		○									
	MAJESTY [5GM/5SJ]	'02~'06	5SJ1,3,4,C,D,E,F,H,J,L,M,N	1.0		○		○									
	MAXAM (CP250)	'05~'15	1B71,4,5,7,B,C,D,E,F	0.7		○		○									
	MAJESTY S (XC155)	'14~'16	2LD1,2,3	0.7		○						○		○	○		
	TRICITY (MW125/A)	'15~'16	2CM9,B,N,T	0.6		○			○								
		'16	BF91	0.7			○										
	CYGNUS X (XC125X)	'07~'15	28S1,2,4,5,6,7,9/1YP1,2,3,5	0.6		○						○		○※1	○		
				0.7			○※1										
	BW'S125 (YW125X)	'16	BG11	1.0			○										
	AXIS Treet (XC125E)	'09~'15	41D1,2,3,4,5	0.6		○						○		○	○		
				0.7			○										
スクーター	BW'S	'12~'16	1VC1,2,3	0.7		○		○									
	VOX (XF50)	'06~'16	3B31,4,5,A,D,E,H,J,P,R,T,U,V,W,X,BB11	0.7		○		○									
	VINO molfe (XC50H)	'09~'15	37B1,3,4,6,7,8	0.7		○		○									
	VINO 4stroke FI (XC50)	'08~'16	13P2,3,4,A,C,D,G,H,J,K,L,N,P,R,S,T,V 2WP1,2,4,6,8	0.7		○		○									
	JOG 4stroke (CE50)	'07~'15	3P31,2,3,4,5,6,7,8,9,B,C,D,E, F,G,H,J,K,L,M,N	0.7		○		○									
ビキス	GEAR 4stroke FI (BX50)	'07~'15	10B1,2,3,5,6,7,9,A,B,E,F,G,K,L,M	0.8			○										

- 適合表には主に現行車両のみ記載しています。適合表に記載の無い車両には適合しておりませんので装着できません。
- グリップヒーターの他に電装アクセサリを複数装着する場合は電源サブハーネスキット(Q5K-YSK-063-U01)を使用下さい。
- ※1: ブラケット取付け時にカバー、ハンドルアッパー-2と干渉する為、カバー、ハンドルアッパー-2の加工が必要です。
但しシールドアダプター(90793-53021及び90793-53022)を取付けて左右のミラーを嵩上げすれば加工は不要になります。
- ※2: コントローラ取付け用ブラケットをミラーポストに取付ける為のボルト(97027-10014)が1本別途必要になります。
- ※3: 仕様上ヘッドライトが点灯している状態でないとグリップヒーターに給電されない為、エンジン始動後にグリップヒーターを操作する必要があります。
- ※4: 車種専用タイプ(別売:右項掲載) ※5: 車種専用タイプ標準装備