

**YAMAHA****リアキャリア
取付・取扱説明書****適応機種
XTZ690**

はじめに

工数：0.4h

❑お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい取付方法及び注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に取り付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

❑販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

警告 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

注意 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

要点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。



ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

構成部品

No.	品名	部品番号	数量	備考
①	キャリア		1	
②	ブラケットL		1	左用
③	ブラケットR		1	右用
④	ボルト、ヘキサゴンソケット1		4	M8 × 45mm
⑤	ボルト、ヘキサゴンソケット2		4	M8 × 70mm
⑥	ワッシャー		4	M8 ブラック
⑦	スペーサー		2	φ18 × φ9 × L36.5mm
⑧	セルフロックナット		4	M6
⑨	フランジボルト		4	M6 × 16mm
⑩	ワッシャー	92990-08600	4	M8 シルバー

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。


要点

- キット以外の部品は、スタンダード車の部品を再使用します。
- 取り外した部品で再使用しない部品は、スタンダードに戻すときに必要となりますので大切に保管してください。

取付方法


1. スタンダード車のラゲッジフックボルトと左右タンデムステップを取り外します。☐

ラゲッジフックボルト

タンデム
ステップ


※イラストは右側ですが、
左側も同様に取り外します。

2. キャリア①をボルトヘキサゴンソケット2⑤とワッシャー⑥で車両の右側に仮止めします。




3. キャリア①をボルトヘキサゴンソケット2⑤、ワッシャー⑥、スペーサー⑦で車両の左側に取り付けます。

4. 仮止めしていた車両右側のボルトヘキサゴンソケット2⑤を規定のトルク値で締め付けます。



5. 車両とタンデムステップの間にブラケットL②・R③をはさみ、ボルトヘキサゴンソケット1④とワッシャー⑩で取り付けます。

6. キャリア①とブラケットL②・R③をフランジボルト⑨とセルフロックナット⑧で固定します。



※イラストは右側ですが、左側も同様に取り付けます。

取扱上のご注意

⚠ 警告

- キャリアに積むことができる荷物の量は、取り付ける推奨のケースの最大積載重量までです。
推奨のケース アルミトップケース：Q5K-YSK-123-P01（別途キーシリンダーが必要です）
- トップケースとサイドケースの同時装着はできません。操縦安定性に支障をきたす恐れがあります。
- キャリアに人を乗せないでください。転倒などの事故につながる恐れがあります。

注意

キャリアを持って車両の移動などはしないでください。キャリアが破損する恐れがあります。

- 乗車前に各部に緩み、ガタがないことを確認してください。
- キャリアに無理な力をかけないでください。
- キャリアの清掃は、中性洗剤を使用し、柔らかい布かスポンジで水洗いします。洗車後は、柔らかい布などで水分をよくふき取ってください。

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア



0570-050814

オープン時間 月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）

9:30～12:00 13:00～17:00

○一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。

○IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

〒437-0061 静岡県袋井市久能3001-8 FAX. 0538-31-2104