2014年5月15日現在

2014~15 YAMAHA モーターサイクルカタログ誤記&追加情報

						価格誤記情報					
						誤記修正			正		
No	ページ	アイテム	P/No	商品	誤記&情報内容	税込	本体価格	税込	本体価格	誤記	訂正内容
1	18	XJR1300	Q5K-YSK-001-P54	マルチキャリア II 3BOX	取付幅記載誤記					車体に合わせて取付幅を3段階(<mark>500</mark> mm、 430mm、 360mm)に選択できます。	車体に合わせて取付幅を3段階(560mm、500mm、420mm)に選択できます。
2	46	MT09	Q5K-YSK-081-P01	ソフトサイドバック	レインカバー記載					レインカバー付属	防水インナーバック付属
3	66	SR	3HT-211H0-00	パワービーム	識別子誤記					D5	D3
5 6 7 8 9	52 64 106 112 132 142 152	TDM900 XJ6 XV1900CU XV1300CA DS4 DSC4 DS250	Q5K-YSK-001-P54	マルチキャリアII 3BOX	取付幅記載誤記					車体に合わせて取付幅を3段階(<mark>500</mark> mm、 <mark>430</mark> mm、 <mark>360</mark> mm)に選択できます。	車体に合わせて取付幅を3段階(560mm、500mm、420mm)に選択できます。
11	162	XT1200Z,ZE	Q5K-YSK-066-E03	サイドケースステーキット	年式誤記&追記					('10~'13)	('10~'14) ※'14XT1200Zに装着する場合は、別途カラーキット(05KMTC002122)もしくは グラブバー(Q5KMTC002114)の同時装着が必要です。
12	162	XT1200Z,ZE	Q5K-MTC-002-122	カラーキットXT1200Z('14~)	コメント追加						※' 14ZEには必要ありません。
13	168	WR250X、R									
14	179	XT250SEROW	Q5K-YSK-001-P54	マルチキャリア II 3BOX	取付幅記載誤記					車体に合わせて取付幅を3段階(500mm、 430mm、360mm)に選択できます。	車体に合わせて取付幅を3段階(560mm、500mm、420mm)に選択できます。
15	186	TRICKER									
16 17	180 185	セロー トリッカー	3C5-211H0-00 3C5-211H0-00	パワービーム	識別子誤記 識別子誤記					D5 D5	D3 D3
18	247	マジェスティS	90793-67136	アラームイモビライザーニューベーシック	追記誤記					取り付けには別途車種別ワイヤーリードが必要 です。	
19	247	() 200 10	Q5K-SKR-001-021	PURUNUS FREE FORM MAJTESTY S	詳細先のページ違い					詳細 345ページ	詳細 343ページ
20	286		90793-62018、62019	ハント'ルカハ'ー フ'ラック、ホワイト		¥ 2,808	¥2,600	¥3,348	¥3,100		
21	286		90793-62033	ハンドルカバー シルバー		¥3,024	¥2,800	¥3,564	¥3,300	価格訂正	
22	286	JOG	90793-63141	サマーハント・ルカハー	価格誤記	¥2,376	¥ 2,200	¥ 2,592	¥2,400		
23	287		90793-63035	フロントハイスケットカハー		¥3,024	¥ 2,800	¥3,348	¥3,100		
24	287		90793-63143	リアハ'スケットカハ'ー		¥3,024	¥ 2,800	¥3,564	¥3,300		
25	301	BUSINESS OTHER MODEL	90890-85365	フロントバスケットカバーB	生産終了完売						メーカー生産終了 完売
26	301、 302表	BUSINESS OTHER MODEL	90793-50100	フロントバスケット大	生産終了完売						メーカー生産終了 完売
27	309	PAS	X72-24840-01	リヤキャリア、PAS CITY-Fリチウム用	品番、価格誤記	¥5,535	¥5,125	¥6,102	¥5,650	X72-24840-01	X72-24840-00
28	312	PASチャイルドヘルメット	QYC-0GH-005-001~ 004	チャイルドヘルメット 各色	情報追加						在庫無くなり次第販売を終了いたします。
29	313表組	PASチャイルトシート表組	Q5K-OGG-208-220	ヘッドレスト付コンフォートリアチャイルドシート	品番誤記					Q5K-0GG-208-220	Q5K-OGG-208-200
30	321	PAS 仕入品	Q5K-UNR-007- 012,013,014	BRIOSO カバー付ワイヤーロック	ワイヤーロック長さ誤記					60mmワイヤー長	600mmワイヤー長
31	325表組	PAS充電器	X90-8210C-00	LEDランプ付きPAS充電器	追記						※在庫無くなり次第販売を終了させていた だきます。

2014~15 YAMAHA モーターサイクルカタログ誤記&追加情報

2014年5月15日現在

						価格誤記情報					
						誤記修正		上			
No	ページ	アイテム	P/No	商品	誤記&情報内容	税込	本体価格	税込	本体価格	誤記	訂正内容
32	347	- ク'リップ'ヒーター表組み -			VMAX年式誤記					'09~' 13	'09~' 14
33	347				BOLT年式誤記					'13	14
34	347				MAJESTY-S年式誤記					'13	14
35	347				WR25OR/X年式誤記					'07~' 13	'07~' 14
36	347				MT-01 機種コート 誤記					5YU B	5YU 8
37	347				MTO9工数未記入						1. Oh
38	347				シグナスX、アクシストリート 同時装着品未記入						シクナスX、アクシストリートにスポーツ120を取り付ける場合、チューブガイトブラック(Q5K-YSK – 063 ー Y14)が必要。
39	375	マルチキャリア=	Q5K-YSK-001-P54	マルチキャリアI 3BOX	取付幅記載誤記					車体に合わせて取付幅を3段階(<mark>500</mark> mm、 430mm、 360mm)に選択できます。	車体に合わせて取付幅を3段階(560mm、500mm、420mm)に選択できます。
40	394				BwsFl 工数誤記					BWS FI 工数O. 5h	BWS FI 工数O. 6h
41	395	アラームイモビライザー表組み			VMAX年式誤記					'09~' 13	'09~' 14
42	395				BOLT年式誤記					'13	'14
43	395				MAJESTY-S年式誤記					'13	'14
44	395				MT-01 機種⊐-ト´誤記					5YU B	5YU 8
45	405	バイクカバー サイズ表 表組み			表が入れ違え					携帯バイクカバーとインナーカバーの表が上下入れ違ってます。	
46	475	YJ-17補修部品/オプション YJ-17 ZENITH補修部品表			商品名&部品番号&適合誤記					90791-43600	90791−43601 YJ−17∙15共通
47	489		90791-43600	YJ-17・16・14 シールドベースセット	商品名&部品番号&適合誤記					YJ−17·16·14共通	
48	489	YJ-16 ZENITH補修部品表			適合誤記						
49	489	YJ-14 ZENITH補修部品表	-14 ZENITH補修部品表		適合誤記					YJ-17・16・14共通	YJ−16·14共通
50	518	SHOEI	QYC-0KD-422-□□□	GT-Air REGALIA	品番誤記					QYC-OKD-422	QYC-OKD-433
51	585	クシタニ	Q8D-KST-001-□□□	EX-413N カントリージーンズ	価格誤記	¥49,680	¥46,000	¥60,480	¥56,000	価格訂正	
52	590	レインスーツ	90792-AC91□	YAR15クルージングレインスーツ	仕様誤記					透湿性5000g/m2/24h	透湿性はありません
53	594	WY-207		アクトフイットメカニックスーツ	数量限定					数量限定	数量限定ではありません
54	594	WY-208		コットンメカニックスーツ	数量限定					数量限定	数量限定ではありません